



PARA: Ingeniero
Luis Alfredo Lema Yaranga MSc.
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DE: Ingeniero
Alejandro López
ANALISTA 3 DE VIALIDAD

FECHA: Tabacundo, 20 de febrero de 2026

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL EQUIPO CAMINERO DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2026

Mediante el presente me permito emitir el informe de actividades realizadas del equipo caminero del 31 de enero al 06 de febrero de 2026, trabajos que fueron realizados con la autorización de su persona.

SÁBADO 31 DE ENERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	Transporte de material en Florencia
Volqueta #4	Transporte de material a Angumba, vía Lagunas de Mojanda, Simón Bolívar y Pasaje B de la Y
Volqueta #14	Transporte de material a Angumba, vía Lagunas de Mojanda, Simón Bolívar y Pasaje B de la Y
Volqueta #15	Transporte de material a Angumba, vía Lagunas de Mojanda, Simón Bolívar y Pasaje B de la Y
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	-
Rodillo Hyundai	-
Tanquero Hino	-
motoniveladora GALION	-
motoniveladora CASE	-
Retroexcavadora CASE	-
Retroexcavadora JCB	-
Retroexcavadora Hyundai	Movimiento de tierra en el barrio Portal de las Rosas
Tractor D6D	-
Cargadora frontal JCB	-
Excavadora JCB	-
Excavadora Hyundai	Cargando material en la mina
Cabecal cama baja	-



DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	-
Volqueta #4	-
Volqueta #14	-
Volqueta #15	-
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	-
Rodillo Hyundai	-
Tanquero Hino	-
motoniveladora GALION	-
motoniveladora CASE	-
Retroexcavadora CASE	-
Retroexcavadora JCB	-
Retroexcavadora Hyundai	-
Tractor D6D	-
Cargadora frontal JCB	-
Excavadora JCB	-
Excavadora Hyundai	-
Cabezal cama baja	-

LUNES 02 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #4	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #14	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #15	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Compactación de basura en el relleno sanitario
Rodillo Hyundai	Parado por mantenimiento
Tanquero Hino	Parado por lluvia
motoniveladora GALION	Parada por mantenimiento general
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en Luis Freire
Retroexcavadora CASE	Cobertura de basura en el relleno sanitario
Retroexcavadora JCB	Tendido de tierra tras del muro en San Rafael 2
Retroexcavadora Hyundai	Excavación alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Dañado



Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Extracción de material en la mina
Cabezal cama baja	Transporte de maquinaria

MARTES 03 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #4	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #14	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #15	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Parado
Rodillo Hyundai	Parado por mantenimiento
Tanquero Hino	Parado por lluvia
motoniveladora GALION	Parada por mantenimiento general
motoniveladora CASE	Parada por lluvias
Retroexcavadora CASE	Cobertura de basura en el relleno sanitario
Retroexcavadora JCB	Dañada
Retroexcavadora Hyundai	Excavación para alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Dañado
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Extracción de material en la mina
Cabezal cama baja	Parado

MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui y Guaraqui
Volqueta #4	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui y Guaraqui
Volqueta #14	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui y Guaraqui
Volqueta #15	Transporte de material a la 8 de Noviembre Malchingui y Guaraqui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Prado
Rodillo Hyundai	Compactación en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Entrega de agua en la fundición del Piman
motoniveladora GALION	Dañada
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en la Héctor Navarrete-Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Dañada



Retroexcavadora Hyundai	Excavación para alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Dañado
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Excavación para alcantarillado San Isidro-Malchingui
Cabezal cama baja	Transporte de maquinaria

JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #4	Mantenimiento preventivo de la unidad
Volqueta #14	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #15	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Compactación de basura en el relleno sanitario
Rodillo Hyundai	Compactación en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Hidratación en Malchingui
motoniveladora GALION	Mantenimiento vial en la 5 de Abril
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en la Héctor Navarrete-Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Dañada
Retroexcavadora Hyundai	Excavación para alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Apertura de vía en el parque La Familia
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Parada por mantenimiento general
Cabezal cama baja	Transporte de maquinaria

VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Preparando material en la mina
Volqueta #2	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #4	Parada por mantenimiento
Volqueta #14	Preparando material en la mina
Volqueta #15	Preparando material en la mina
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Parado
Rodillo Hyundai	Compactación en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Parado por lluvia
motoniveladora GALION	Mantenimiento vial en la 5 de Abril
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en la Héctor Navarrete-Malchingui



PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí

ALCALDÍA 2023 - 2027


Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Dañada
Retroexcavadora Hyundai	Excavación para alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Apertura de vía en el parque La Familia
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Parado por falta de mantenimiento general
Cabezal cama baja	Parado

ANEXO FOTOGRÁFICO



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560





PM PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí

ALCALDÍA 2023 - 2027



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec






PM PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí


ALCALDÍA 2023 - 2027



Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,


Ing. Alejandro López
ANALISTA 3 DE VIALIDAD


Sr. Víctor Túquerez
TRABAJADOR MUNICIPAL



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560



