



pm PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí

ALCALDÍA 2023 - 2027

INFORME Nro. 014-TECV-DGOP-GADMPM-2026

PARA: Ingeniero
Luis Alfredo Lema Yaranga MSc.
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DE: Ingeniero
Alejandro López
ANALISTA 3 DE VIALIDAD

FECHA: Tabacundo, 20 de febrero de 2026

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL EQUIPO CAMINERO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2026

Mediante el presente me permito emitir el informe de actividades realizadas del equipo caminero del 07 al 13 de febrero de 2026, trabajos que fueron realizados con la autorización de su persona.

SÁBADO 07 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	-
Volqueta #4	-
Volqueta #14	-
Volqueta #15	-
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	-
Rodillo Hyundai	-
Tanquero Hino	-
motoniveladora GALION	-
motoniveladora CASE	-
Retroexcavadora CASE	-
Retroexcavadora JCB	-
Retroexcavadora Hyundai	-
Tractor D6D	-
Cargadora frontal JCB	-
Excavadora JCB	-
Excavadora Hyundai	-
Cabezal cama baja	-



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560



DOMINGO 08 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	-
Volqueta #2	-
Volqueta #4	-
Volqueta #14	-
Volqueta #15	-
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	-
Rodillo Hyundai	-
Tanquero Hino	-
motoniveladora GALION	-
motoniveladora CASE	-
Retroexcavadora CASE	-
Retroexcavadora JCB	-
Retroexcavadora Hyundai	-
Tractor D6D	-
Cargadora frontal JCB	-
Excavadora JCB	-
Excavadora Hyundai	-
Cabezal cama baja	-

LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #2	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #4	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #14	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #15	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Parado
Rodillo Hyundai	Compactación de la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Entrega de agua en el Piman
motoniveladora GALION	Mantenimiento vial en Angumba
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Dañada
Retroexcavadora Hyundai	Excavación alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Dañado
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Parada por falta de mantenimiento general



MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Preparando material en la mina
Volqueta #2	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #4	Preparando material en la mina
Volqueta #14	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #15	Preparando material en la mina
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Parado
Rodillo Hyundai	Compactación de la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Hidratación en la vía Héctor Navarrete-Malchingui y en Luis Freire
motoniveladora GALION	Mantenimiento vial en San Luis de Ichisí
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Dañada
Retroexcavadora Hyundai	Excavación alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Apertura de vía en el parque La Familia
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Cargando material en la mina
Cabezal cama baja	Parado

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Dañada
Volqueta #2	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #4	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #14	Cargando tierra en el relleno de la quebrada de Angumba
Volqueta #15	Transporte de material a Malchingui
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Parado
Rodillo Hyundai	Compactación de la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Hidratación en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
motoniveladora GALION	Mantenimiento vial en San Luis de Ichisí
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Cobertura de basura en el relleno sanitario
Retroexcavadora Hyundai	Excavación alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Apertura de vía en el parque La Familia
Cargadora frontal JCB	Dañada



Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Extracción de material en la mina
Cabezal cama baja	Transporte de maquinaria

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Transporte de material a la 8 de Noviembre-Malchingui
Volqueta #2	Transporte de material a la 8 de Noviembre-Malchingui
Volqueta #4	Transporte de material a vía Las Lagunas
Volqueta #14	Transporte de material a la 8 de Noviembre-Malchingui
Volqueta #15	Desalojo de tierra en la Simón Bolívar
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Compactación de basura en el relleno sanitario
Rodillo Hyundai	Compactación de la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Tanquero Hino	Hidratación en las vías de Malchingui
motoniveladora GALION	Conformación de la vía en Simón Bolívar
motoniveladora CASE	Mantenimiento vial en Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Cobertura de basura en el relleno sanitario
Retroexcavadora Hyundai	Limpieza de paso de agua en Granobles
Tractor D6D	Dañado
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Extracción de material en la mina
Cabezal cama baja	Viaje a Colombia para traer alegorías por carnaval

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026

<u>MAQUINARIA</u>	<u>DETALLES</u>
Volqueta #1	Dañada
Volqueta #2	Dañada
Volqueta #4	Transporte de material a Pasaje B y las Lagunas
Volqueta #14	Transporte de material a Villa Hermosa
Volqueta #15	Preparando material en la mina y transporte de material a la vía las Lagunas
Volqueta #16	-
Rodillo JCB	Compactación de basura en el relleno sanitario
Rodillo Hyundai	Parado
Tanquero Hino	Hidratación en las vías de Villa Hermosa
motoniveladora GALION	Mantenimiento de las vías en Villa Hermosa
motoniveladora CASE	Mantenimiento de la vía Héctor Navarrete-Malchingui
Retroexcavadora CASE	Dañada
Retroexcavadora JCB	Cobertura de basura en el relleno sanitario





**PEDRO
MONCAYO**
Cuna del Pueblo Cochasquí

ALCALDIA 2023 - 2027

Retroexcavadora Hyundai	Excavación alcantarillado en San Luis de Ichisí
Tractor D6D	Dañado
Cargadora frontal JCB	Dañada
Excavadora JCB	Dañada
Excavadora Hyundai	Extracción de material en la mina
Cabezal cama baja	Transporte de maquinaria

ANEXO FOTOGRÁFICO



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560





**PEDRO
MONCAYO**
Cuna del Pueblo Cochasquí

ALCALDÍA 2023 - 2027



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec







PM PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDIA 2023 - 2027



Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,


Ing. Alejandro López
ANALISTA 3 DE VIALIDAD


Sr. Víctor Túquerez
TRABAJADOR MUNICIPAL

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

